

SNOW & ICE REMAINS

Het is vastgesteld dat bij het laden en lossen van laadeenheden met de kraan, er sneeuw en ijsresten naar beneden kunnen komen .

Denkt u er aub om dat lading voorzien kan zijn van sneeuwresten, ijzel of ijs welke tijdens handling los kunnen komen.

Voer de 'hands off / stand off ' regel strikt uit en let hierbij ook op de windrichting.



Risico's zijn op alle delen van het logistieke proces mogelijk.

Speciale aandachtpunten zijn hier op fotomateriaal aangegeven.

It has been noticed that snow and / or ice remains come off cargounits during loading or unloading activities with a crane.

Pls be advised that cargounits might have remains of snow, ice or glazed frost which come off during handling.

Live strictly by the 'hands off / stand off ' procedure and watch the wind direction carefully.

Risks are possible in any part of the logistic proces.

Special areas of attention have been pointed out on the pictures.